



LEGENDE : _____ CABLAGE USINE _____ CABLAGE INSTALLATEUR

BORNE DE RACCORDEMENT

BORNIER X DE RACCORDEMENT

| | | | | | |
|---|------|------|-------------|---|-----------------------|
| 1 | GRIS | Noir | PHASE 230V | ↓ | DIVERS RESISTANCES |
| 2 | GRIS | Noir | PHASE 230V | ↓ | GROUPE |
| 3 | GRIS | Noir | CONTACT 21 | ↓ | PRESSOSTAT |
| 4 | GRIS | Noir | CONTACT 22 | ↓ | PRESSOSTAT |
| 5 | GRIS | Noir | PHASE 230V | ↓ | VENTILATION EVAP. |
| 6 | GRIS | Noir | PHASE 230V | ↓ | RESISTANCES DEGIVRAGE |
| N | BLEU | Bleu | NEUTRE 230V | ↓ | DIVERS RESISTANCES |
| N | BLEU | Bleu | NEUTRE 230V | ↓ | GROUPE |
| N | BLEU | Bleu | NEUTRE 230V | ↓ | VENTILATION EVAP. |

RESISTANCES DEGIVRAGE → NEUTRE 230V
Bleu

| | | | | |
|--------------------|------|--------------|------------------|----|
| DESSINE : | C | 28/04/2009 | MISE A JOUR | TC |
| VERIFIE : | B | 19/6/2006 | MODIFS | TC |
| DATE DE CREATION : | A | 01/02/2005 | EDITION ORIGINAL | TC |
| INDICE | DATE | MODIFICATION | VISA | |

Dossier n° :